



## MALETIPS - WIBO LINOLJEMALING

### Før du starter:

- Bruk skrape for å fjerne gammel, løs maling.
- Treverket må være rent og tørt. Fasader kan vaskes med salmiakk eller antibakteriell zalo, bruk gjerne en stiv børste. Vær forsiktig med å bruke for høyt vanntrykk. Innvendige vegger kan vaskes med de samme vaskemidlene og klut.
- La treverket tørke ordentlig. Veggen bør ikke ha mer enn 15 % fuktighet når den males.
- Ikke mal i direkte sollys.
- Gjør klar en bøtte vann til å oppbevare brukte filler og papir oppi – linolje er selvantennelig.

### Pensler:

- Vi anbefaler å bruke runde eller ovale pensler av svinebust. Naturbust er spenstig og gjør det enklere å stryke ut linoljemalingen ordentlig.
- Pensler kan oppbevares hengende i et bad med rå linolje. Da tørker de ikke ut, og det spares mye tid på penselrengjøring underveis i arbeidet. Klem og stryk ut overflødig maling fra penslene, og heng dem i oljebadet. Klem og stryk ut overflødig olje fra penslene før de tas i bruk igjen.
- Når penslene skal rengjøres, anbefales linoljesåpe eller grønnsåpe.

### Underveis i arbeidet:

- Rør grundig i malingsspannet både før bruk og underveis i arbeidet! Oljen vil legge seg på toppen når malingen står urørt. Virker malingen tynn og transparent, ligger det som gir riktig konsistens og farge i bunnen av spannet og må røres opp igjen.
- Stryk malingen tynt på. Fra gammelt heter det at linoljemaling skal påføres med et frimerkes tykkelse.
- Vær oppmerksom ved innvendige hjørner og andre overganger. Det er lett å få for tykke malingslag her. Dette fører til skinntørking: malingen lager en tynn, skrukkete hinne, under er det våt maling. Oppdages skinntørre flekker kan hinnen fjernes og den våte malingen under strykes ut.
- For å være sikker på malingen er jevnt lagt på, kan det være lurt å gå over overflaten med en fordriverpensel etter 20 – 30 minutter.
- Vent til overflaten er tørr før neste lag påføres. Ved en døgntemperatur på 18 grader er tørketiden 24 timer. Mørke farger tørker saktere enn lyse.
- Prøv ut hvordan andre strøk dekker på en liten flekk. Ved behov for tre strøk, må det være to lag mellomstrøk og et lag toppstrøksmaling. Toppstrøksmalingen fungerer dårlig i to lag.